



УТВЕРЖДАЮ
Директор БПОУ ВО «Губернаторский
колледж народных промыслов»
А.В.Косьева
« 5 » августа 2023 год

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Губернаторский колледж народных промыслов»
- 1.2. Адрес объекта: 160012, г.Вологда, ул.Козленская, д.117
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 3 этажа, 3533,2 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 5153 кв. м
- 1.4. Год постройки здания: 1972, последнего капитального ремонта: 2010-2011
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2023 год; капитального – нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Губернаторский колледж народных промыслов», БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 160012, г.Вологда, ул.Козленская, д.117

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: сфера деятельности образовательная, вид оказываемых услуг реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования, реализация программ профессионального обучения, реализация дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ, реализация дополнительных профессиональных программ.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м
- 3.2.2. время движения (пешком): 5 мин.
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да
- 3.2.4. перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемые
- 3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет
- 3.2.6. перепады высоты на пути: есть
- Их обустройство для инвалидов на коляске: обустроены
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
-------	-------------------------------------	---

1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
в том числе инвалиды:		2
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* Указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность).

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С, Г) ДП-И (К, О, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, Г) ДП-И (У), ДУ (С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (К, О, Г, У), ДУ (С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект доступен частично (помощь сотрудника) для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушениями слуха и инвалидов с нарушением зрения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Установка кнопки вызова помощника на калитке, установка тактильных обозначений
2	Вход (входы) в здание	Установка звукового и светового маяка
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установка направляющих поручней
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	Установка кнопки вызова помощника
6	Система информации на объекте (на	-

	всех зонах)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	3
8	Все зоны и участки	-

*. указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ – 2023 -2025 г.

4.3. Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации: ДП-В

4.4. Информация размещена (обновлена) на сайте образовательного учреждения.

Председатель комиссии:

заместитель директора Никитина Л.П.Никитина

Члены рабочей группы:

социальный педагог Трофимова Т.В.Трофимова

начальник хозяйственного отдела Ципилева Е.Н.Ципилева

В том числе Председатель Правления
Вологодской городской общественной
организации инвалидов



М.А.Выдров
М.А.Выдров

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов», г.Вологда, ул.Козленская, д.117

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1.1	Отсутствует кнопка вызова помощника на калитке	К, О, С	Устройство кнопки вызова	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	1.2	Отсутствуют тактильные обозначения	К, С, Г	Установка тактильных обозначений	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	есть	3	1.3	нет			
1.5	Автостоянка и парковка	есть	4	1.4	нет			
ОБЩИЕ требования к зоне								

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С)	1,2, 3,4	1.1, 1.2,1.3,1.4	Текущий ремонт

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВПД - недоступно.

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов», г.Вологда, ул.Козленская, д.117

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	есть	3	2.1	нет			
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	5	2.1	нет			
2.4	Дверь (входная)	есть	6	2.2	Отсутствует световой и звуковой маяк	С, Г	Установка светового и звукового маяка	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	7	2.3	нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) 2 к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (С, Г) ДП-И (К, О, У)	3,5,6,7	2.1, 2.2,2.3	Текущий ремонт

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов», г.Вологда, ул.Козленская, д.117

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	8	3.1	Отсутствуют направляющие поручни	О, С	Установка направляющих поручней	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	9	3.2	нет			
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть		3.5	нет			
3.5	Дверь	есть	10	3.3	нет			
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	11	3.4	Отсутствуют направляющие поручни	О, С	Установка направляющих поручней	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь движения внутри здания	ДЧ-И (К, О, Г) ДП-И (У), ДУ (С)	8,9,10,11	3.1,3.2,3.3,3.4, 3.5	Текущий ремонт, индивидуальное решение

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» г. Вологда, ул. Козленская, д.117

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	14	4.1	нет			
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	12	4.2	нет			
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДП-В	14 12	4.1 4.2	

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов», г.Вологда, ул.Козленская, д.117

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	13	5.1	Отсутствует кнопка вызова помощи	К, С	Установка кнопки вызова	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	15	5.2	нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение (туалет)	ДП-И (К,О, Г, У), ДУ (С)	14 15	5.1 5.2	Текущий ремонт

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов», г.Вологда, ул.Козленская, д.117

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	8	6.1	нет			
6.2	Акустические средства	есть	8	6.1	нет			
6.3	Тактильные средства	есть	8	6.1,6.2	нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-В	8	6.1,6.2	

Комментарий к заключению: _____